

## XS TEMP 7 Pt 100 Vio termometro - Senza sonda

Codice: 50111012



## SCHEDA TECNICA

### Normative applicate

Normative CE

### Prestazioni

Accuratezza (+200 ... +850 °C)	± 2°C
Accuratezza (-200 ... -100 °C)	± 2°C
Accuratezza (-99,9 ... +199,9 °C)	± 0,2 °C
Range di misura (valore max.)	+999 °C
Range di misura (valore min.)	-200 °C
Risoluzione ( da -99,9 a + 199,9 °C)	0,1 °C
Risoluzione ( da 200 a + 999 °C)	1 °C
Temperatura di lavoro (valore max.)	+60 °C
Temperatura di lavoro (valore min.)	0 °C
Umidità di lavoro (valore max.)	95% U.R.
Umidità di lavoro (valore min.)	10% U.R.

### Caratteristiche

Autospegnimento	Dopo 20 minuti (disattivabile)
Display	LCD a colori, retroilluminato
Funzione HOLD	Si
Funzione min-max	Si
Grado di protezione IP	IP56
Indicatore stabilità lettura	Si
Ingressi	Singolo connettore 3 pin

### Alimentazioni

Alimentazione	3 batterie x 1,5 V AA
Durata batterie	> 550 ore

### Dimensioni e Peso

Dimensioni (senza sonda)	185 x 85 x 45 mm
--------------------------	------------------

Peso (senza sonda)

400 g

---

*DS\_50111012\_rev.1\_22-01-2021*